

# Deze woning heeft energielabel

# A+++



| Isolatie |              |                                              |    |
|----------|--------------|----------------------------------------------|----|
| 1        | Gevels       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | ++ |
| 2        | Gevelpanelen | n.v.t.                                       |    |
| 3        | Daken        | <div><div></div><div></div><div></div></div> | ++ |
| 4        | Vloeren      | <div><div></div><div></div><div></div></div> | ++ |
| 5        | Ramen        | <div><div></div><div></div><div></div></div> | ++ |
| 6        | Buitendeuren | <div><div></div><div></div><div></div></div> | ++ |

| Installaties |              | Hoofdsysteem            | Verbetering<br>aanbevolen? |        |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| 7            | Verwarming   | Warmtepomp              | nee                        | ja     |
| 8            | Warm water   | Warmtepomp              | nee                        | ja     |
| 9            | Zonneboiler  | Niet aanwezig           | nee                        | ja     |
| 10           | Ventilatie   | Balansventilatiesysteem | nee                        | ja     |
| 11           | Koeling      | Aanwezig                | nee                        | n.t.b. |
| 12           | Zonnepanelen | Aanwezig                | nee                        | ja     |

Deze woning wordt niet verwarmd via een aardgas aansluiting

|                                                               |  |                                                                     |  |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>Warmtebehoefte<br/>in de wintermaanden</b>                 |  | <b>Risico op hoge<br/>binnentemperaturen<br/>in de zomermaanden</b> |  | <b>Aandeel hernieuwbare<br/>energie</b> |  |
| <div><div>Laag</div><div>Gemiddeld</div><div>Hoog</div></div> |  | <div><div>Laag</div><div>Hoog</div></div>                           |  | <div>69,8 %</div>                       |  |

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

## Over deze woning

### Objectomschrijving


2221374 44 Woningen achter de Sleutel, Riethoven  
kavel 37

### Detailaanduiding

Bouwjaar -  
Compactheid 2,47  
Vloeroppervlakte 184 m<sup>2</sup>

### Woningtype

Vrijstaande woning



## Opnamedetails

### Naam

D.D. Goetheer

### Certificaathouder

S & W Consultancy

### Inschrijfsnummer

SKGIKOB.012134

### Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

### Soort opname

Detailopname

### Examenummer

1374

### KvK-nummer

22037535

